



平成29年施工実績 No. 1



■Aマンション外部改修工事

□施工内容：大規模改修



■Aコーポ外壁塗装工事



□施工内容：塗装



平成 2 9 年施工実績 No. 2

■Kビル外部鉄骨階段塗装工事

□施工内容：塗装





■Kアパート廊下、階段床工事

□施工内容：塗装・防水




平成 2 9 年施工実績 No. 3

■Nマンション外部改修工事 □施工内容：大規模改修工事



■Pマンション外壁塗装工事 □施工内容：塗装・防水・シール



平成29年施工実績 No.4

■一般住宅屋上シーリング、1階周りクリーニング工事
□施工内容：塗装・シール・高圧洗浄




■Tビル北面外壁補修、塗装工事
□施工内容：外壁補修・塗装



平成 2 9 年施工実績 No. 5



■Sビル東面出窓補修工事

□施工内容：補修



■Oビル西面及び折り返し南面外壁補修、塗装工事



□施工内容：補修・塗装・シール



平成 2 9 年施工実績 No. 6


■Uビル外壁改修工事

□施工内容：外壁補修・シール・外壁洗浄



■Gマンション外部改修工事




□施工内容：塗装・防水・シール・タイル注入



平成 2 9 年施工実績 No. 7



■Iビル塗装壁改修工事

□施工内容：塗装・シール・外壁洗淨



■Iビル東面シーリング、クリーニング工事


□施工内容：シール・外壁洗淨



平成29年施工実績 No.8



■Yビル外部改修工事

□施工内容：塗装・防水・シール・タイル・注入・外壁洗浄



■Bマンション外部改修工事

□施工内容：塗装・防水・シール



平成29年施工実績 No.9

■M寮外部改修工事

□施工内容：補修・塗装・防水・シール・外壁洗浄



■IYビル屋上防水工事


□施工内容：防水



平成29年施工実績 No.10

■Y倉庫底鉄骨塗装工事

□施工内容：塗装



■Kビル正面外壁改修工事

□施工内容：シール・外壁洗浄

