

平成30年施工実績 No.1

■Aマンション 部分工事工事

□施工内容：タイル洗浄・塗装



■Fマンション 改修工事

□施工内容：塗装・タイル・シール・注入・防水・下地補修・外壁クリーニング



平成30年施工実績 No.2

■Vマンション 改修工事

□施工内容：塗装・タイル・シール・防水・下地補修・外壁クリーニング



■Gマンション 改修工事


□施工内容：塗装・タイル・注入・シール・防水・下地補修・外壁クリーニング・床材張替



平成30年施工実績 No.3

■Sビルシーリング工事

□施工内容：シール



■H邸改修工事

□施工内容：塗装・シール・下地補修・外壁クリーニング



平成30年施工実績 No.4

■Iビル改修工事

□施工内容：塗装・シール・外壁クリーニング



■Iマンション改修工事

□施工内容：下地補修・塗装・シール・タイル・注入・防水・外壁クリーニング



平成30年施工実績 No.5

■Aマンション改修工事

□施工内容：塗装・シール・防水・屋根葺き替え



■Fビル改修工事

□施工内容：補修・塗装・シール・防水



平成30年施工実績 No.6

■Aビル外壁改修工事

□施工内容：外壁補修・シール・塗装



■Fパレス外壁打診調査


□施工内容：外壁診断



平成30年施工実績 No.7

■メゾンN改修工事

□施工内容：外壁洗浄・外壁補修・シール・塗装・エクステリア造作



■Rコーポ塗装工事

□施工内容：下地補修・塗装



平成30年施工実績 No.8

■Aマンション塗装工事

□施工内容：塗装・外壁洗浄



■Kビルシーリング工事


□施工内容：シール



平成30年施工実績 No.9


■Tビル外装工事

□施工内容：下地補修・塗装・シール



■Sビルシーリング工事

□施工内容：シーリング補修



平成30年施工実績 No.10

■Kビル外部改修工事

□施工内容：足場仮設・下地補修・注入・シール・塗装・防水・金物板金・外壁洗浄



■Sビル鉄部塗装工事

□施工内容：塗装

